






序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
14	GX-B1341/21-8-24020	2024. 5. 17	综合判断：合格	 <p>2024-05-08</p>
15	GX-B1341/21-8-24021	2024. 5. 17	综合判断：合格	 <p>2024-05-08</p>
16	GX-B1341/21-8-24022	2024. 5. 17	综合判断：合格	 <p>2024-05-08</p>

17	GX-B1343/21-8-23007	2024. 5. 17	矿井通风阻力： 814.9Pa。	 <p>2024-05-08</p>
18	GX-B1347/21-8-23007	2024. 5. 17	综合指标：89.3%， 大于72%，合格。	 <p>2024-05-08</p>
19	GX-B1343/21-8-23009	2024. 5. 17	矿井通风阻力：副井-北风井通风系统1631.7Pa；主竖井-北风井通风系统1678.1Pa；副井-南风井通风系统1146.9Pa；辅助斜坡道-北风井通风系统1647.9Pa。	 <p>2024-5-7</p>

20	GX-B1347/21-8-23008	2024. 5. 17	综合指标：88.0%， 大于72%，合格。	
21	GX-B1594/21-8-24001	2024. 5. 20	该局部通风机共检 5项，除风量（流量） 、风压（全压）不判定 外，其他所检项目均合 格。	
22	GX-B1594/21-8-24002	2024. 5. 20	该局部通风机共检 5项，除风量（流量） 、风压（全压）不判定 外，其他所检项目均合 格。	

23	GX-B1594/21-8-24003	2024. 5. 20	<p>该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。</p>	 <p>2024.5.3</p>
24	GX-B1594/21-8-24004	2024. 5. 20	<p>该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。</p>	 <p>2024.5.3</p>
25	GX-B1594/21-8-24005	2024. 5. 20	<p>该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。</p>	 <p>2024.5.3</p>

26	GX-B1594/21-8-24006	2024. 5. 20	<p>该局部通风机共检5项，除风量（流量）、风压（全压）不判定外，其他所检项目均合格。</p>	 <p>2024.5.3</p>
27	GX-B1370/21-8-24001	2024. 5. 23	<p>存在问题： 安全监控设备台账未及时更新。 建议：加强甲烷超限断电闭锁和故障闭锁功能维护。 除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	 <p>2024.04.25</p>