

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
28	GX-B1352/21-7-24014~24015	2024. 6. 21	所检项目合格。	
29	GX-B1352/21-7-24016~24020	2024. 6. 21	所检项目合格。	

30	GX-B1352/21-7-24021	2024. 6. 21	所检项目合格。			
31	GX-B1352/21-7-24022~24025	2024. 6. 21	所检项目合格。			
32	GX-B1495/20-7-24417~24434	2024/6/21	本次共检高压开关柜18台，18台高压开关柜所检项目合格。			

33	GX-B1495/20-7-24453~24470	2024/6/21	本次共检互感器18组，18组互感器所检项目合格。 。		
34	GX-B1495/20-7-24435~24452	2024/6/21	本次共检互感器18组，18组互感器所检项目合格。 。		
35	GX-B1336/22-7-24001~24002	2024/6/21	所检项目合格。		

36	GX-B1321/20-7-24169~24173	2024/6/21	本次共检电力电缆5条，5条电力电缆所检项目合格。	
37	GX-B1328/20-7-24024	2024/6/21	本次共检验电器2支，2支验电器合格。	
38	GX-B1598/24-7-24001	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为0.78%，小于5%为正常。	

39	GX-B1598/24-7-24002	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1. 31%，小于5%为正常。	 2024. 6. 22
40	GX-B1598/24-7-24003	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面 积损失百分比最大为 0. 88%，小于5%为正常。	 2024. 6. 22
41	GX-B1598/24-7-24004	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0. 93%，小于5%为正常。	 2024. 6. 22

42	GX-B1598/24-7-24005	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.68%，小于5%为正常。	
43	GX-B1598/24-7-24006	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.42%，小于5%为正常。	
44	GX-B1598/24-7-24007	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.78%，小于5%为正常。	

45	GX-B1598/24-7-24008	2024. 6. 23	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 0.97%，小于5%为正常。	 <p>2024. 6. 23</p>
46	GX-B1312/20-7-24001~24002	2024/6/26	本次共检电力变压器 2台，2台电力变压器所 检项目合格。	 <p>2024.5.25</p>