

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1340/21-8-22043	2022.6.9	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，叶片角度为53°/39°，运行频率分别为40Hz、45Hz和50Hz，），所检项目合格。	 <p>2022-05-27 10:31</p>
6	GX-B1340/21-8-22044	2022.6.9	该通风机共测试3个运行状态（双级运行，叶片角度为53°/39°，运行频率分别为40Hz、45Hz和50Hz，），所检项目合格。	 <p>2022-05-27 10:34</p>

7	GX-B525/21-8-22066	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	
8	GX-B525/21-8-22067	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	
9	GX-B525/21-8-22068	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	

10	GX-B525/21-8-22069	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	
11	GX-B525/21-8-22070	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	
12	GX-B525/21-8-22071	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。		 <p>2022-05-28</p>	

13	GX-B525/21-8-22072	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
14	GX-B525/21-8-22073	2022.6.10	该局部通风机共检5项，除流量、全压不判定外，其他所检项目均合格。	
15	GX-B1342/21-8-22016	2022.6.10	/	