

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1340/23-9-24039	2024.7.8	1#主要通风机系统合格。	
17	GX-B1340/23-9-24040	2024.7.8	2#主要通风机系统合格。	

18	GX-B1371/21-9-24033	2024年7月11日	<p>存在问题：</p> <ol style="list-style-type: none">1、监测监控设备未定期进行调校。2、无传感器调校记录表。3、监测监控系统布置图无图例。 <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
19	GX-B1341/24-9-24152	2024年7月12日	综合判定：合格。	
20	GX-B1341/24-9-24153	2024年7月12日	综合判定：合格。	


21	GX-B1341/24-9-24154	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.28</p>
22	GX-B1341/24-9-24155	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.28</p>
23	GX-B1341/24-9-24156	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.28</p>

24	GX-B1341/24-9-24157	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.29</p>
25	GX-B1341/24-9-24158	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.29</p>
26	GX-B1341/24-9-24159	2024年7月12日	综合判定：合格。	 <p>2024.06.29</p>

27	GX-B1341/24-9-24160	2024年7月12日	综合判定：合格。	
28	GX-B1341/24-9-24161	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	
29	GX-B1341/24-9-24162	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	

30	GX-B1341/24-9-24163	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 A photograph showing two workers in red safety suits and headlamps inspecting a large industrial fan in a dark tunnel. The fan is partially illuminated by the workers' lights. A timestamp '2024.06.28' is visible in the bottom right corner of the image.
31	GX-B1341/24-9-24164	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 A photograph showing two workers in red safety suits and headlamps standing in a dark tunnel. The workers are facing each other, and their headlamps are on. A timestamp '2024.06.28' is visible in the bottom right corner of the image.
32	GX-B1341/24-9-24165	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 A photograph showing two workers in red safety suits and headlamps inspecting a large industrial fan. The fan is a large, circular, metallic structure with a central hub and blades. The workers are standing in front of it, and their headlamps are on. A timestamp '2024.06.28' is visible in the bottom right corner of the image.

33	GX-B1341/24-9-24166	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 <p>2024.06.29</p>
34	GX-B1341/24-9-24167	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 <p>2024.06.29</p>
35	GX-B1341/24-9-24168	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	 <p>2024.06.29</p>

36	GX-B1341/24-9-24169	2024年7月12日	该通风机测试状态为反转运行状态，故对该通风机不进行综合判定，检验结果见检验项目表。 。	
----	---------------------	------------	--	---

