

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1329/21-2-23001~23026	2023. 3. 1	本次共检氧化锌避雷器26组，26组所检项目合格。	
2	GX-B1329/21-2-23027~23036	2023. 3. 1	本次共检氧化锌避雷器10组，10组所检项目合格。	
3	GX-B1310/21-2-23029	2023/3/3	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	

4	GX-B1310/21-2-23030	2023/3/3	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
5	GX-B1310/21-2-23031	2023/3/3	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	