

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1363/22-A-23338	2023/8/31	所检项目合格。	 A photograph showing two men in light blue work shirts inspecting a large, rusted industrial machine. The machine has a vertical pipe on top and two doors on the front. One man is on the left, looking at the machine, and the other is on the right, wearing gloves and touching the machine. A green trash bin is visible on the left. A date stamp '2023/08/04' is in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
2	GX-B1367/22-A-23088	2023/9/4	阻燃性不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
3	GX-B1364/22-A-23786	2023/9/4	成束电线电缆燃烧试验不合格；其余所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1363/22-A-23365	2023/9/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1363/22-A-23366	2023/9/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
6	GX-B1363/22-A-23372	2023/9/5	所检项目合格。	 A photograph showing two technicians in light blue uniforms with the company logo '中检公信' on their backs. They are standing in a room, inspecting a large, complex industrial machine with a tall chimney-like structure on top. The machine has several doors and panels, some with yellow warning triangles. A green trash bin is visible on the left. A date stamp '2023/08/31' is visible in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1363/22-A-23373	2023/9/5	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
8	GX-B1363/22-A-23345	2023/9/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1363/22-A-23349	2023/9/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
10	GX-B1363/22-A-23348	2023/9/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
11	GX-B1363/22-A-23350	2023/9/4	所检项目合格。	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
12	GX-B1458/22-A-23004	2023/9/5	所检项目合格。	