

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
75	GX-B1303/21-4-24001	2024. 4. 21	合格	
76	GX-B1303/21-4-24002	2024. 4. 21	合格	

77	GX-B1303/21-4-24003	2024. 4. 21	合格	
78	GX-B1307/20-Y-24001	2024. 4. 18	综合判定：合格。	

79	GX-B1307/20-Y-24002	2024. 4. 18	综合判定：合格。	
80	GX-B1307/20-Y-24003	2024. 4. 18	综合判定：合格。	

81	GX-B1307/20-Y-24004	2024. 4. 18	综合判定：合格。	
82	GX-B1307/20-Y-24005	2024. 4. 18	综合判定：合格。	

83	GX-B1500/21-Y-24012	2024. 4. 20	综合判定：合格。	 <p>2024.4.2</p>
84	GX-B1500/21-Y-24013	2024. 4. 20	综合判定：合格。	 <p>2024.4.2</p>

85	GX-B1500/21-Y-24014	2024. 4. 20	综合判定：合格。	
86	GX-B1500/21-Y-24015	2024. 4. 20	综合判定：合格。	

87	GX-B1500/21-Y-24016	2024. 4. 20	综合判定：合格。	
88	GX-B1500/21-Y-24017	2024. 4. 20	综合判定：合格。	

89	GX-B1500/21-Y-24018	2024. 4. 20	综合判定：合格。	
90	GX-B1500/21-Y-24019	2024. 4. 20	综合判定：合格。	

91	GX-B1500/21-Y-24020	2024. 4. 20	综合判定：合格。	
92	GX-B1522/20-Y-24021	2024. 4. 22	所检项目合格	

93	GX-B1522/20-Y-24022	2024. 4. 22	所检项目合格	
94	GX-B1522/20-Y-24023	2024. 4. 22	所检项目合格	

95	GX-B1557/22-Y-24008	2024年4月22日	所检项目合格。	
96	GX-B1382/21-Y-24001	2024年4月22日	综合判定:合格。	

97	GX-B1382/21-Y-24002	2024年4月22日	综合判定:合格。	
98	GX-B1380/20-Y-24001	2024年4月22日	所检项目合格。	

99	GX-B1380/20-Y-24002	2024年4月22日	所检项目合格。	 A worker in a red and blue uniform and yellow helmet is working on a metal structure, possibly a cable tray or ladder. The worker is wearing safety glasses and gloves. The date 2024/3/31 is visible in the bottom right corner of the image.
100	GX-B1321/20-Y-24170~24171	2024年4月19日	本次共检验电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	 A worker in a red uniform and red helmet is kneeling and working on a device, possibly a cable testing or inspection tool. The worker is wearing safety glasses and gloves. The date 2024/4/15 is visible in the bottom left corner of the image.

101	GX-B1321/20-Y-24172~24181	2024年4月19日	本次共检验电力电缆10条， 10条电力电缆所检项目合格。 。	 <p>2024/4/15</p>
102	GX-B1559/22-Y-24015	2024. 4. 22	所检项目合格	 <p>2024.4.9</p>


103	GX-B1310/21-Y-24041	2023年4月22日	符合标准要求。	
104	GX-B1310/21-Y-24042	2023年4月22日	符合标准要求。	

105	GX-B1310/21-Y-24043	2023年4月22日	符合标准要求。	
106	GX-B1310/21-Y-24044	2023年4月22日	符合标准要求。	

107	GX-B1428/21-Y-24041	2023年4月22日	无缺陷迹痕显示	
108	GX-B1428/21-Y-24042	2023年4月22日	无缺陷迹痕显示	

109	GX-B1428/21-Y-24043	2023年4月22日	无缺陷迹痕显示	 <p>A photograph showing the interior of a tunnel. A person wearing a red hard hat and a blue jacket is visible in the distance, standing near some equipment. The tunnel walls are dark and appear to be made of concrete or rock. A yellow timestamp '2024/3/7' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
110	GX-B1428/21-Y-24044	2023年4月22日	无缺陷迹痕显示	 <p>A photograph showing a worker in a blue uniform and red hard hat inspecting a large, orange industrial machine. The machine has a label that reads 'B2 2#风机 1#电机'. The worker is standing next to the machine, which is mounted on a concrete base. A yellow timestamp '2024/3/14' is visible in the bottom right corner of the image.</p>


111	GX-B1310/21-Y-24046	2023年4月17日	符合标准要求。	
112	GX-B1310/21-Y-24047	2023年4月17日	符合标准要求。	

113	GX-B1310/21-Y-24036	2023年4月17日	符合标准要求。	 <p>2024/3/8</p>
114	GX-B1310/21-Y-24037	2023年4月17日	符合标准要求。	 <p>2024/3/8</p>

115	GX-B1310/21-Y-24038	2023年4月17日	符合标准要求。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and blue work clothes operating a piece of machinery in a dark, industrial environment. The worker is holding a device, possibly a camera or a sensor. The date stamp '2024/3/9' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
116	GX-B1310/21-Y-24039	2023年4月17日	符合标准要求。	 <p>A photograph showing a worker in a red hard hat and a grey jacket operating machinery in a bright industrial setting. The worker is holding a device, possibly a camera or a sensor. The date stamp '2024/3/7' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

117	GX-B1321/20-Y-24091	2023年4月22日	所检项目合格。	
118	GX-B1321/20-Y-24092~24094	2023年4月22日	本次共检验电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	

119	GX-B1321/20-Y-24095~24096	2023年4月22日	本次共检验电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	
120	GX-B1321/20-Y-24097~24099	2023年4月22日	本次共检验电力电缆3条，3条电力电缆所检项目合格。	

121	GX-B1415/22-Y-24005	2024年4月22日	综合判定：合格。	
122	GX-B1415/22-Y-24006	2024年4月22日	综合判定：合格。	

123	GX-B1415/22-Y-24007	2024年4月22日	综合判定：合格。	
124	GX-B1310/21-Y-24070	2024. 4. 22	符合标准要求。	

125	GX-B1310/21-Y-24071	2024. 4. 22	符合标准要求。	
126	GX-B1427/21-Y-24072	2024. 4. 22	无缺陷迹痕显示。	

127	GX-B1310/21-Y-24074	2024. 4. 22	符合标准要求。	 <p>2024. 4. 31</p>
128	GX-B1310/21-Y-24075	2024. 4. 22	符合标准要求。	 <p>2024. 4. 31</p>

129	GX-B1427/21-Y-24076	2024. 4. 22	无缺陷痕迹显示。	 <p>A worker wearing a blue uniform and a yellow hard hat is operating a piece of machinery in a confined space, possibly a tunnel or a large container. The worker is focused on the task, and the machinery is partially visible. The background shows wooden walls and a window.</p>
130	GX-B1539/22-Y-24047	2024年4月23日	所检项目合格。	 <p>A yellow wheel loader is parked on a dirt surface. Two workers, one in a white uniform and one in a red uniform, are standing next to the loader. The loader has large black tires and a yellow body. The background shows a blue building and a cloudy sky.</p>

131	GX-B1539/22-Y-24036	2024年4月23日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in safety gear standing in front of a yellow construction vehicle. The worker on the left is wearing a camouflage jacket and a red hard hat. The worker on the right is wearing a red jumpsuit and a red hard hat. The vehicle has a bright light on top. The date '2024/3/13' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
132	GX-B1539/22-Y-24037	2024年4月23日	所检项目合格。	 <p>A photograph showing two workers in safety gear standing in front of a yellow construction vehicle. The worker on the left is wearing a camouflage jacket and a red hard hat. The worker on the right is wearing a red jumpsuit and a red hard hat. The date '2024/3/13' is visible in the bottom left corner of the photo.</p>

133	GX-B1539/22-Y-24038	2024年4月23日	所检项目合格。	
134	GX-B1539/22-Y-24039	2024年4月23日	所检项目合格。	

135	GX-B1521/20-Y-24097	2024年4月23日	所检项目合格。	 A photograph showing a worker wearing a red hard hat and safety glasses, focused on a task. The worker is wearing a light-colored, possibly reflective, safety suit. They are positioned in front of a piece of machinery with a large, curved metal component. The background is slightly blurred, suggesting an outdoor industrial setting. A yellow timestamp '2024-04-23' is visible in the bottom left corner of the image.
136	GX-B1521/20-Y-24098	2024年4月23日	所检项目合格。	 A photograph of a large red excavator in an open, flat field under a clear blue sky. The excavator's arm and bucket are visible in the foreground. Two workers in red safety gear are standing near the base of the excavator. The ground appears to be dirt or gravel. A yellow timestamp '2024-04-23' is visible in the bottom left corner of the image.

137	GX-B1521/20-Y-24099	2024年4月23日	所检项目合格。	
138	GX-B1521/20-Y-24100	2024年4月23日	所检项目合格。	

139	GX-B1521/20-Y-24101	2024年4月23日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a desert-like environment with its bucket raised. Two people are standing near the machine. A yellow date stamp '2024/4/23' is visible in the bottom left corner of the photo.
140	GX-B1521/20-Y-24102	2024年4月23日	所检项目合格。	 A yellow tracked excavator is shown in a desert-like environment with its bucket lowered. Two people are standing near the machine. A yellow date stamp '2024/4/23' is visible in the bottom right corner of the photo.

141	GX-B1521/20-Y-24103	2024年4月23日	所检项目合格。	
142	GX-B1521/20-Y-24104	2024年4月23日	所检项目合格。	

143	GX-B1521/20-Y-24105	2024年4月23日	所检项目合格。	
144	GX-B1424/20-Y-24001	2024年4月19日	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。 。	

145	GX-B1424/20-Y-24002	2024年4月19日	依据NB/T 10176-2019单轨吊 车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格 。	
146	GX-B1520/20-Y-24002	2024年4月22日	综合判定：合格。	

147	GX-B1520/20-Y-24003	2024年4月22日	综合判定：合格。	
148	GX-B1520/20-Y-24004	2024年4月22日	综合判定：合格。	

149	GX-B1520/20-Y-24005	2024年4月22日	综合判定：合格。	
150	GX-B1520/20-Y-24006	2024年4月22日	综合判定：合格。	

151	GX-B1520/20-Y-24007	2024年4月22日	综合判定：合格。	
152	GX-B1520/20-Y-24008	2024年4月22日	综合判定：合格。	

153	GX-B1520/20-Y-24009	2024年4月22日	综合判定：合格。	
154	GX-B1520/20-Y-24010	2024年4月22日	综合判定：合格。	

155	GX-B1310/21-Y-24069	2024. 4. 23	符合标准要求。	 <p>2024.3.27</p>
156	GX-B1310/21-Y-24073	2024. 4. 23	符合标准要求。	 <p>2024.3.31</p>

157	GX-B1306/23-Y-24020	2024年4月22日	综合判定：合格。	 A worker wearing a blue uniform with yellow reflective stripes and a red hard hat is kneeling and working on a large, complex industrial engine. The engine is mounted on a dark metal base. The worker is using a tool, possibly a wrench or screwdriver, on the engine. The background shows an industrial setting with concrete floors and some equipment. A yellow timestamp '2024/3/7' is visible in the bottom right corner of the photo.
158	GX-B1306/23-Y-24021	2024年4月22日	综合判定：合格。	 A worker wearing a blue uniform with yellow reflective stripes and a red hard hat is standing next to a large, dark-colored industrial machine. The machine has the 'Atlas Copco' logo on its side. The worker is looking at the machine, possibly checking a control panel or a gauge. The background shows an industrial setting with concrete floors and a window. A yellow timestamp '2024/3/7' is visible in the bottom right corner of the photo.

159	GX-B1306/23-Y-24022	2024年4月22日	综合判定：合格。	
160	GX-B1521/20-Y-24125	2024年4月24日	所检项目合格。	

161	GX-B1521/20-Y-24126	2024年4月24日	所检项目合格。	 <p>A yellow XCMG excavator is shown on a dirt construction site. Two people are standing next to the machine. The date '2024/3/5' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
162	GX-B1521/20-Y-24127	2024年4月24日	所检项目合格。	 <p>A yellow XCMG excavator is shown on a dirt construction site. Two people are standing next to the machine. The date '2024/3/5' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

163	GX-B1521/20-Y-24128	2024年4月24日	所检项目合格。	
164	GX-B1521/20-Y-24129	2024年4月24日	所检项目合格。	

165	GX-B1521/20-Y-24130	2024年4月24日	所检项目合格。	
166	GX-B1521/20-Y-24131	2024年4月24日	所检项目合格。	

167	GX-B1521/20-Y-24132	2024年4月24日	所检项目合格。	
168	GX-B1539/22-Y-24051	2024年4月24日	所检项目合格。	

169	GX-B1539/22-Y-24052	2024年4月24日	所检项目合格。	
170	GX-B1539/22-Y-24053	2024年4月24日	所检项目合格。	

171	GX-B1539/22-Y-24054	2024年4月24日	所检项目合格。	
172	GX-B1539/22-Y-24055	2024年4月24日	所检项目合格。	

173	GX-B1539/22-Y-24056	2024年4月24日	所检项目合格。	
174	GX-B1539/22-Y-24057	2024年4月24日	所检项目合格。	

175	GX-B1521/20-Y-24133	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown with its bucket raised, positioned on a dirt and snow-covered ground. Two people are standing nearby. A yellow timestamp '2024/3/10' is visible in the bottom right corner of the photo.
176	GX-B1521/20-Y-24134	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow excavator is shown with its bucket lowered, positioned on a dirt and snow-covered ground. Two people are standing nearby. A yellow timestamp '2024/3/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

177	GX-B1521/20-Y-24135	2024年4月24日	所检项目合格。	
178	GX-B1521/20-Y-24136	2024年4月24日	所检项目合格。	

179	GX-B1521/20-Y-24137	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow CAT excavator is shown at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The background shows a rocky hillside. A yellow timestamp '2024/3/10' is visible in the bottom right corner of the photo.
180	GX-B1521/20-Y-24138	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow CAT excavator is shown at a construction site, equipped with a large bucket. A worker in a red jacket is standing nearby. The ground is muddy. A yellow timestamp '2024/3/10' is visible in the bottom right corner of the photo.

181	GX-B1521/20-Y-24139	2024年4月24日	所检项目合格。	
182	GX-B1521/20-Y-24140	2024年4月24日	所检项目合格。	

183	GX-B1521/20-Y-24141	2024年4月24日	所检项目合格。	
184	GX-B1521/20-Y-24142	2024年4月24日	所检项目合格。	

185	GX-B1521/20-Y-24143	2024年4月24日	所检项目合格。	
186	GX-B1521/20-Y-24144	2024年4月24日	所检项目合格。	

187	GX-B1495/20-Y-24231-24244	2024年4月23日	本次共检高压防爆开关14台，14台高压防爆开关所检项目合格。	
188	GX-B1495/20-Y-24245-24253	2024年4月23日	本次共检高压防爆开关9台，9台高压防爆开关所检项目合格。	

189	GX-B1495/20-Y-24254-24263	2024年4月23日	本次共检高压防爆开关10台，10台高压防爆开关所检项目合格。	
190	GX-B1495/20-Y-24264-24276	2024年4月23日	本次共检高压防爆开关13台，13台高压防爆开关所检项目合格。	

191	GX-B1495/20-Y-24277-24278	2024年4月23日	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	 A photograph showing two workers in blue uniforms and red hard hats working on high-voltage equipment at night. They are standing on a wooden platform. A date stamp '2024/3/13' is visible in the bottom right corner of the image.
192	GX-B1495/20-Y-24398~24407	2024年4月24日	本次共检高压交流断路器10台，10台高压交流断路器所检项目合格。	 A photograph showing a worker in a red hard hat and safety harness working on a high-voltage circuit breaker mounted on a metal tower. The worker is on a platform. A date stamp '2024/4/3' is visible in the bottom right corner of the image.

193	GX-B1495/20-Y-24408~24417	2024年4月24日	本次共检高压交流断路器10台，10台高压交流断路器所检项目合格。	
194	GX-B1360/21-Y-24001~24009	2024年4月24日	本次共检验低压断路器9台，9台所检项目合格。	

195	GX-B1360/21-Y-24010~24018	2024年4月24日	本次共检验低压断路器9台， 9台所检项目合格。	 <p>A photograph showing a worker in a grey uniform and red hard hat interacting with a control panel on a white electrical cabinet. The worker is pointing at a screen displaying a diagram. A yellow timestamp '2024/4/6' is visible in the bottom right corner of the image.</p>
196	GX-B1539/22-Y-24066	2024年4月24日	所检项目合格。	 <p>A photograph of a yellow wheel loader (model C-205) parked outdoors. Two workers in red safety vests and hard hats are standing next to the loader. A yellow timestamp '2024/3/3' is visible in the bottom right corner of the image.</p>

197	GX-B1539/22-Y-24067	2024年4月24日	所检项目合格。	
198	GX-B1521/20-Y-24157	2024年4月24日	所检项目合格。	

199	GX-B1521/20-Y-24158	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow Sany excavator is shown at a quarry site. Two people in red clothing are standing near the machine for scale. The background shows a rocky hillside. A yellow timestamp '2024/3/2' is visible in the bottom right corner of the photo.
200	GX-B1521/20-Y-24159	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow Sany excavator is shown at a quarry site. Two people in red clothing are standing near the machine for scale. The background shows a rocky hillside. A yellow timestamp '2024/3/2' is visible in the bottom right corner of the photo.

201	GX-B1521/20-Y-24160	2024年4月24日	所检项目合格。	
202	GX-B1521/20-Y-24161	2024年4月24日	所检项目合格。	

203	GX-B1521/20-Y-24162	2024年4月24日	所检项目合格。	
204	GX-B1521/20-Y-24163	2024年4月24日	所检项目合格。	

205	GX-B1521/20-Y-24164	2024年4月24日	所检项目合格。	
206	GX-B1521/20-Y-24165	2024年4月24日	所检项目合格。	

207	GX-B1557/22-Y-24009	2024年4月24日	所检项目合格。	
208	GX-B1521/20-Y-24145	2024年4月24日	所检项目合格。	

209	GX-B1521/20-Y-24146	2024年4月24日	所检项目合格。	
210	GX-B1521/20-Y-24147	2024年4月24日	所检项目合格。	

211	GX-B1521/20-Y-24148	2024年4月24日	所检项目合格。	
212	GX-B1521/20-Y-24149	2024年4月24日	所检项目合格。	

213	GX-B1521/20-Y-24150	2024年4月24日	所检项目合格。	 <p>A photograph of a red Hitachi excavator at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The date stamp '2024/3/6' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
214	GX-B1521/20-Y-24151	2024年4月24日	所检项目合格。	 <p>A photograph of a red Hitachi excavator at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The date stamp '2024/3/6' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

215	GX-B1521/20-Y-24152	2024年4月24日	所检项目合格。	 A photograph of a red Hitachi excavator at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The date stamp '2024/3/6' is visible in the bottom right corner of the image.
216	GX-B1521/20-Y-24153	2024年4月24日	所检项目合格。	 A photograph of a yellow Caterpillar excavator at a construction site. Two workers in safety gear are standing near the machine. The date stamp '2024/3/6' is visible in the bottom right corner of the image.

217	GX-B1521/20-Y-24154	2024年4月24日	所检项目合格。	
218	GX-B1521/20-Y-24155	2024年4月24日	所检项目合格。	

219	GX-B1521/20-Y-24156	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow CASE excavator is shown at a construction site. Two workers in orange safety gear are standing near the machine. The date stamp in the bottom right corner of the image is 2024/3/6.
220	GX-B1539/22-Y-24058	2024年4月24日	所检项目合格。	 A yellow wheel loader is shown at a construction site. Two workers in orange safety gear are standing near the machine. The date stamp in the bottom right corner of the image is 2024/3/7.

221	GX-B1539/22-Y-24059	2024年4月24日	所检项目合格。	
222	GX-B1539/22-Y-24060	2024年4月24日	所检项目合格。	

223	GX-B1539/22-Y-24061	2024年4月24日	所检项目合格。	
224	GX-B1539/22-Y-24062	2024年4月24日	所检项目合格。	

225	GX-B1322/21-Y-24001	2024. 4. 24	所检项目合格	
226	GX-B1451/21-Y-24001~24004	2024. 4. 24	所检项目合格	

227	GX-B1451/21-Y-24005~24012	2024. 4. 24	所检项目合格		
-----	---------------------------	-------------	--------	---	--