

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
228	GX-B1328/20-Y-24036	2024. 4. 24	本次共检绝缘胶垫10块，所检项目合格。	
229	GX-B1313/21-Y-24001	2024. 4. 24	所检项目合格。	

230	GX-B1313/21-Y-24002	2024. 4. 24	所检项目合格。	
231	GX-B1313/21-Y-24003	2024. 4. 24	所检项目合格。	
232	GX-B1313/21-Y-24004	2024. 4. 24	所检项目合格。	

233	GX-B1313/21-Y-24005	2024. 4. 24	所检项目合格。	
234	GX-B1313/21-Y-24006	2024. 4. 24	所检项目合格。	
235	GX-B1305/21-Y-24001	2024. 4. 24	综合判定：合格。	

236	GX-B1563/21-Y-24013	2024年4月25日	所检项目合格。	
237	GX-B1563/21-Y-24014	2024年4月25日	所检项目合格。	
238	GX-B1563/21-Y-24015	2024年4月25日	所检项目合格。	

239	GX-B1563/21-Y-24021	2024年4月25日	所检项目合格。	
240	GX-B1424/20-Y-24003	2024年4月26日	依据NB/T 10176-2019 单轨吊车综合判定合格。	
241	GX-B1424/20-Y-24004	2024年4月26日	依据NB/T 10176-2019 单轨吊车综合判定合格。	

242	GX-B1424/20-Y-24005	2024年4月26日	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。	
243	GX-B1424/20-Y-24006	2024年4月26日	依据NB/T 10176-2019单轨吊车综合判定合格；依据MT/T 220-1990 尾气所检项目合格。	
244	GX-B1380/20-Y-24003	2024. 4. 26	所检项目合格。	

245	GX-B1382/21-Y-24003	2024. 4. 26	综合判定:合格。	
246	GX-B1382/21-Y-24004	2024. 4. 26	综合判定:合格。	
247	GX-B1382/21-Y-24005	2024. 4. 26	综合判定:合格。	

248	GX-B1305/21-Y-24002	2024. 4. 26	综合判定：合格。	 <p>2024/3/29</p>
249	GX-B1305/21-Y-24003	2024. 4. 26	综合判定：合格。	 <p>2024/3/30</p>
250	GX-B1305/21-Y-24004	2024. 4. 26	综合判定：合格。	 <p>2024/3/30</p>

251	GX-B1404/20-Y—24009	2024年4月26日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
252	GX-B1404/20-Y—24010	2024年4月26日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

253	GX-B1310/21-Y-24052	2023年4月22日	符合标准要求。	
254	GX-B1310/21-Y-24053	2023年4月22日	符合标准要求。	

255	GX-B1310/21-Y-24054	2023年4月22日	符合标准要求。	
256	GX-B1310/21-Y-24055	2023年4月22日	符合标准要求。	

257	GX-B1310/21-Y-24056	2023年4月22日	符合标准要求。	
258	GX-B1310/21-Y-24057	2023年4月22日	符合标准要求。	

259	GX-B1310/21-Y-24058	2023年4月22日	符合标准要求。	 <p>A worker wearing a white protective suit, a black helmet, and gloves is working on a blue industrial machine. The worker is holding a tool and appears to be inspecting or adjusting a component. A yellow date stamp '2024/3/30' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>
260	GX-B1310/21-Y-24059	2023年4月22日	符合标准要求。	 <p>A close-up view of a worker wearing a white protective suit, a black helmet, and a microphone. The worker is holding a device and appears to be working on a blue industrial machine. A yellow date stamp '2024/3/30' is visible in the bottom right corner of the photo.</p>

261	GX-B1310/21-Y-24060	2023年4月22日	符合标准要求。	
262	GX-B1310/21-Y-24061	2023年4月22日	符合标准要求。	




263	GX-B1305/21-Y-24005	2024. 4. 30	综合判定：合格。	
264	GX-B1328/21-Y-24029	2024. 4. 30	本次共检绝缘胶垫 150块，150块绝缘胶 垫合格。	

265	GX-B1310/21-Y-24077	2024. 4. 30	符合标准要求。	
266	GX-B1310/21-Y-24078	2024. 4. 28	符合标准要求。	
267	GX-B1310/21-Y-24079	2024. 4. 28	符合标准要求。	

268	GX-B1427/21-Y-24080	2024. 4. 28	无缺陷磁痕显示。	 <p>2024.3.28</p>
269	GX-B1310/21-Y-24081	2024. 4. 30	符合标准要求。	 <p>2024.3.29</p>
270	GX-B1310/21-Y-24082	2024. 4. 28	符合标准要求。	 <p>2024.3.29</p>

271	GX-B1310/21-Y-24083	2024. 4. 28	符合标准要求。	
272	GX-B1427/21-Y-24084	2024. 4. 28	无缺陷磁痕显示。	
273	GX-B1310/21-Y-24085	2024. 4. 30	符合标准要求。	

274	GX-B1310/21-Y-24086	2024. 4. 28	符合标准要求。	
275	GX-B1310/21-Y-24087	2024. 4. 28	符合标准要求。	
276	GX-B1427/21-Y-24088	2024. 4. 28	无缺陷磁痕显示。	

277	GX-B1310/21-Y-24089	2024. 4. 30	符合标准要求。	
278	GX-B1310/21-Y-24090	2024. 4. 28	符合标准要求。	
279	GX-B1310/21-Y-24091	2024. 4. 28	符合标准要求。	

280	GX-B1427/21-Y-24092	2024. 4. 28	无缺陷磁痕显示。	
281	GX-B1310/21-Y-24093	2024. 4. 30	符合标准要求。	
282	GX-B1310/21-Y-24094	2024. 4. 28	符合标准要求。	

283	GX-B1310/21-Y-24095	2024. 4. 28	符合标准要求。	
284	GX-B1427/21-Y-24096	2024. 4. 28	无缺陷磁痕显示。	
285	GX-B1310/21-Y-24097	2024. 4. 30	符合标准要求。	

286	GX-B1310/21-Y-24098	2024. 4. 28	符合标准要求。	 <p>2024.4.1</p>
287	GX-B1539/22-Y-24079	2024. 4. 30	所检项目合格	 <p>2024/3/8</p>
288	GX-B1539/22-Y-24080	2024. 4. 30	所检项目合格	 <p>2024/3/8</p>